

RÜCKRUF ZUR PRODUKTSICHERHEIT

STIHL ruft folgendes Produkt zurück:
BR 800 Blasgerät rückentragbar

BR 800 Blasgerät rückentragbar mit der Maschinenummer innerhalb der Maschinenummernkreise:

- 546515117 - 547916107
- 840424772 - 840603164



Serien Nummer



Überarbeitet

Warum ist das Produkt gefährlich?

STIHL hat Lüfterräder gefunden, die nicht nach Spezifikation der betroffenen BR 800 Blasgeräte gefertigt wurden.

Diese könnten unter Umständen im Laufe der Lebensdauer zu einem Ausfall des Lüfterrades führen.

Es besteht **Verletzungsgefahr für den Anwender oder Umstehende**.

Was ist zu tun?

Ein zurückgerufenes rückentragbares Blasgerät BR 800 umgehend nicht mehr verwenden und zum autorisierten STIHL-Fachhändler bringen und kostenlos überprüfen oder reparieren lassen.

Wenn Sie ein Produkt besitzen, das bereits geprüft oder repariert wurde, erkennen Sie dies an einem schwarzen Punkt neben der Maschinenummer. In diesem Fall ist der Rückruf für diese Maschinenummer nicht relevant und Sie können das Gerät uneingeschränkt verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren autorisierten STIHL Händler.

Für den Verbraucher

Das Lüfterrad des Blasgerätes prüfen, ggf. erneuern lassen. Bitte bringen Sie betroffene Blasgeräte zu einem Fachhändler. Die Reparatur ist für Sie kostenlos.

Wir bitten um Verständnis für diese Massnahme. Bitte halten Sie sich im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit daran.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe.

Machen Sie andere auf diesen Rückruf aufmerksam, insbesondere wenn Sie jemanden kennen, dem das zurückgerufene Produkt angeboten, verliehen oder verkauft wurde.